

NEOVLAŠĆENA POTROŠNJA PUTEM ONESPOSABLJAVANJA BROJILA

- PRIMERI SA TERENA

Mr Vladan Lapčević, Ovlašćeno telo Meter&Control doo
Milanko Jovanović, dipl. inž., Ovlašćeno telo Meter&Control doo

16.06.2015.

ST100FD-00082716

- Falsifikovani žigovi, obrnuta „1“
- Zamenjena kompletna štampana ploča (ne odgovara serijski broj)
- Zamenjeni otpornici
- [Izvestaj o pregledu brojila ST100FD-00082716 Sombor.pdf](#)

ST100FD-00082771

- Falsifikovani žigovi
- Zamenjeni otpornici
- [Izvestaj o pregledu brojila ST100FD-00082771 Sombor.pdf](#)

ST100FD-00068228

- Oštećeni žigovi
- Zamenjeni otpornici u granama za merenje napona
- [Izvestaj o pregledu brojila ST100FD-00068228 Sombor.pdf](#)

ST100FD-00034001

- Falsifikovani žigovi, profil linija zaobljen
- Zamenjeni otpornici
- [Izvestaj o pregledu brojila ST100FD-00034001 Sombor.pdf](#)

ST100FD-00007151

- Oštećeni žigovi, olovni i plastični
- Zamenjeni otpornici
- [Izvestaj o pregledu brojila ST100FD-00007151 Novi Sad.pdf](#)

ST100FD-00052354

- Falsifikovani žigovi
- Zamenjeni otpornici, pa vraćeni
- Vreme pomereno za 10h zbog tarifiranja
- [Izvestaj o pregledu brojila ST100FD-00052354 Sombor.pdf](#)

ST100FD-00083327

- Falsifikovani žigovi
- Zamenjeni otpornici
- [Izvestaj o pregledu brojila ST100FD-00083327 Sombor.pdf](#)

ST100FD-00086841

- Falsifikovani žigovi
- Dva puta otvarano, prvi put pre postavljanja na mrežu
- Zamenjeni otpornici
- [Izvestaj o pregledu brojila ST100FD-00086841 Sombor.pdf](#)

ST100FD-00108400

- Falsifikovani žigovi, „25“
- Zamenjena kompletna štampana ploča (ne odgovara serijski broj)
- Zamenjeni otpornici
- [Izvestaj o pregledu brojila ST100FD-00108400 Novi Sad.pdf](#)

ST100FD-00103211

- Falsifikovani žigovi
- Zamenjeni otpornici
- [Izvestaj o pregledu brojila ST100FD-00103211 Novi Sad.pdf](#)

ST100FD-00111951

- Oštećeni žigovi
- Isečene žice od strujnih transformatora
- [Izvestaj o pregledu brojila ST100FD-00111951 Novi Sad.pdf](#)

ST100FD-00109015

- Falsifikovani žigovi, „25“
- Otvarano dva puta
- Zamenjeni otpornici
- [Izvestaj o pregledu brojila ST100FD-00109015 Novi Sad.pdf](#)

ST100FD-00094319

- Falsifikovani žigovi, obrnuta „1“
- Zamenjeni otpornici
- [Izvestaj o pregledu brojila ST100FD-00094319 Novi Sad.pdf](#)

ENEL DMG1 serijski broj 003473

- Oštećeni žigovi, rasečeni
- Zamenjeni otpornici
- [Izvestaj o pregledu brojila ENEL DMG1 serijski broj 003473 Subotica.pdf](#)

ST100FD-00054737

- Falsifikovani žigovi
- Ubačena elektronika na daljinski upravljač
- [Izvestaj o pregledu brojila ST100FD-00054737 Subotica.pdf](#)
- [DMDM Izvestaj o vanrednom pregledu merila u upotrebi ST100FD-00054737.docx](#)

ST300FD-00072086

- Falsifikovani žigovi
- Zamenjen poklopac brojila sa brojila drugog tipa, zbog sečenja
- Prešampavane oznake, prelepljen serijski broj
- Ubačena elektronika na daljinski upravljač
- [Izvestaj o pregledu brojila ST300FD-00072086 Subotica.pdf](#)
- [DMDM Izvestaj o vanrednom pregledu merila u upotrebi ST300FD-00072086.docx](#)

ST100FD-00088276

- Žigovi uredni
- Dejstvo varničara
- [Izvestaj o pregledu brojila ST100FD-00088276 Ruma.pdf](#)

ST100FD-00054725

- Jedan žig oštećen, drugi falsifikovan
- Brojilo dva puta otvarano, par dana po postavljanju i noć pre skidanja
- [Izvestaj o pregledu brojila ST100FD-00054725 Subotica.pdf](#)

HVALA NA PAŽNJI!



www.meterandcontrol.rs

www.meterandcontrol.rs

